Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 14717

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00014717
Originador: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Fecha: 17/09/15
Hora: 8:33:38

Detalles del Equipo

Equipo:	GS010 GEP 110-4 OLYMPIAN	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	LEW00533	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	26,226.10	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	Manntenimiento 250hr				
Codigo de Falla:	GENERATORS	Grupo:		Teller:	
Sistema:		Tecnico:	16671 JUAN CARLOS PINTO	Capataz:	PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

- Mantenimiento 250 Hrs -

Trabajo Realizado:

- Cambio de filtros: Aceite, Diesel, Aire y Aceite de Motor -
- Limpieza del equipo y area -
- Se le remplazó la correa del Abanico -
- Verificar nivel: Diesel, Aceite, Coolant, batería - O.K
- Inspeccion General: OK

Observaciones:

Filtro Diesel: FS 20009 - Fleetguard (1)
Filtro Aceite: LF 701 Fleetguard (1)
Filtro Aire: AF 27942 Fleetguard (1)
Correa Abanico: 2614B555 Perkins (1)
Aceite: 15w-40 · 36ls
HOROMETRO: 26,536.7 Hrs

INICIO (fecha/hora)			FINAL (fecha/hora)	

FIRMA A.R.L.L.C

NOMBRE Alfredo E. Ruiloba Casas
TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

Luis C. Pinto

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 15477

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00015477
Originador: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Fecha: 23/09/15
Hora: 7:18:28

Detalles del Equipo

Equipo:	GS061 V550 SDMO	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	V550UC212015755	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	6,605.00	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	Manntenimiento 250hr				
Codigo de Falla:	GENERATORS	Grupo:		Teller:	AFEX WORKSHOP
Sistema:		Tecnico:	14130 ALFREDO RUILOBA	Capataz:	PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

- Mantenimiento 250 Hrs -

GIVE THEM TOO THE LAST TIME

Trabajo Realizado:

- Cambio de filtros: Aceite
- Limpieza del Equipo:-
- Revisión nivel: Coolant, aceite, diesel, bateria y Correas. O.K
- Inspección General: O.K

Observaciones:

Filtro Aceite: LF3654-Fleetguard (1)
Filtro Aceite: 20707136. Mack (2)
Filtro Diesel: Prox. Mantenimiento
Filtro Sep Agua: Prox. Mant
Filtro Aire: Prox Mant

HOROMETRO :

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA A.R LL C

NOMBRE Alfredo E, Ruiloba Casas

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

J.C PINTO

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 15476

FIRST QUANTUM MINERALS LTD

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00015476
Originador: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Fecha: 23/09/15
Hora: 7:19:48

Detalles del Equipo

Equipo:	GS060 V550 SDMO	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	V550UC212015754	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	3,207.50	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	Manntenimiento 250hr				
Codigo de Falla:	GENERATORS	Grupo:		Teller:	AFEX WORKSHOP
Sistema:		Tecnico:	14130 ALFREDO RUILOBA	Capataz:	PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

- Mantenimiento 250 Hrs -

GIVE PASS FOR TASE LAST TIME

Trabajo Realizado:

- Cambio filtros: Aceite
- limpieza del equipo -
- Revisión nivel: Coolant, aceite, diesel, baterias y correas -
- Inspección General: O.K.

Observaciones:

Filtro Aceite: LF3654. Fleetguard (1) Aceite - 15W-40 - 15 Gls
Filtro Aceite: 21707136. Mack (2)
Filtro Diesel: Prox. Mant
Sep. Agua: Prox. Mant
Filtro Aire: Prox. Mant

HOROMETRO :

INICIO (fecha/hora)			FINAL (fecha/hora)	

FIRMA A.R

NOMBRE Alfredo E, Ruiloba Casas
TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

J. C PINTO

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 15155

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00015155
Originador: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Fecha: 20/09/15
Hora: 10:57:22

Detalles del Equipo

Equipo:	GS024 DCA800SK WHISPERWATT	Descripcion:	Gen-Set
Serie:	3695467	Frente de Trabajo:	202 Mine
Horometro:	1,043.10	Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	MANTENIMIENTO DE 250 HRS.				
Codigo de Falla:	GENERATORS	Grupo:		Teller:	AFEX WORKSHOP
Sistema:		Tecnico:	14130 ALFREDO RUILOBA	Capataz:	PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

- Mantenimiento 250 Hrs -

Trabajo Realizado:

-Cambio filtros: Aceite, Aire y Aceite Motor-
-limpieza del equipo y area -
- Revisión: nivel: Colant, Aceite, diesel y baterías, correas. O.K.-
-Inspección General. O.K -

Observaciones:

Filtro Aceite: LF670 Fleetguard (4)
Filtro Aire: AF26249 Fleetguard (2)
Aceite 15w-40: 137 Litros
Coolant: 10 Gls

HOROMETRO: 1,034.1 Hrs

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA

NOMBRE Alfredo E, Ruiloba Casas
TECNICO LIDER (CAPATAZ)

SUPERVISOR

J. C. Pinto

Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 15053

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

OT Padre: 00015053
Originador: 16635 PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Fecha: 19/09/15
Hora: 14:36:55

Detalles del Equipo

Equipo:	LT036 QLT-M10 ATLAS	Descripcion:	Light Tower
Serie:	DR063449	Frente de Trabajo:	204 Port
Horometro:		Fecha/Hr. Requerida:	00
Tipo de OT:	Corrective Order	Prioridad:	Med

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	reparacion general				
Codigo de Falla:	LIGHT TOWER	Grupo:		Teller:	AFEX WORKSHOP
Sistema:		Tecnico:	16673 RAUL ROLDAN	Capataz:	PEDRO VALENZUELA LOPEZ

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: VALLE GRANDE YARD LAYDOWN AREA STANDBY FOR REPAIR

Trabajo Realizado: REPLACED THE FOLL. COMPONENT PARTS & CONSUMABLES

1.	BATTERY :	1	UNIT
2.	SWIVEL JACK SIDE WIND :	1	ASSY → NOTE : CANIVALIZED FROM OTHER UNITS
3.	LUBE OIL :	5	LTRS
4.	FUEL FILTER ELEMENT :	1	PC
5.	OIL " " :	1	PC
6.	AIR " " :	1	PC

Observaciones: TESTED FOR SEVERAL MINUTES ; OK FOR RELEASED / DISPATCHED

HOROMETRO : 2,788

INICIO (fecha/hora)		FINAL (fecha/hora)	

FIRMA		
NOMBRE		
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR

Conrado